



161212050682

检测报告

TEST REPORT

报告编号:

GST20210909-011

项目名称:

安徽江淮汽车集团股份有限公司技术中心

废气、噪声检测

委托单位:

安徽江淮汽车集团股份有限公司

检测类别:

委托检测

报告日期:





2021 年 9 月 29 日





国晟检测
GUO SHENG TESTING

检测公司





国晟检测
GUO SHENG TESTING

检 测 结 果

样品编号: GST20210909-011/Q1~Q6

第 3 页 共 6 页

样品来源: 安徽江淮汽车集团股份有限公司技术中心

检测类别: 委托检测

样品类型: 有组织废气

排放设施: 排气筒

采样日期: 2021 年 9 月 15 日

检测日期: 2021 年 9 月 15 日~9 月 25 日

检测位置	检测项目	排放浓度 (mg/m ³)	标干流量 (m ³ /h)	排放速率 (kg/h)
检测结果见附表				



备 注

公正

和善

海通

诚信

公司

安徽国恩

股份有限公司

中国国恩

上海国恩

北京国恩



检 测 结 果

样品编号: CGST2021090900117080012014050510

第4页 共6页


样品来源: 安徽江淮汽车集团股份有限公司技术中心

检测类别: 委托检测





检测位置	检测项目	排放浓度 (mg/m ³)	标干流量 (m ³ /h)	排放速率 (kg/h)
整车 EMC 试验	颗粒物	5.14	2344	0.0185
	非甲烷总烃	2.08	3434	0.0071
	二氧化硫	<3	3434	--
	氮氧化物	<3	3434	--
	一氧化碳	<3	1190	--
整车半消声	非甲烷总烃	1.74	1190	0.0021
	氮氧化物	6	1190	0.0071
	一氧化碳	<3	1190	--
	颗粒物	6.1	2115	0.0129
平放通过噪声室试验	非甲烷总烃	1.51	2115	0.0032
	氮氧化物	<3	2115	--
	一氧化碳	<3	2115	--
	挥发性有机物	0.006	2628	0.000016
理化材料化学试验室 (零部件抽检)	挥发性有机物	未检出	707	--
	非甲烷总烃	1.54	707	0.0011
	颗粒物	5.9	1029	0.0061



检 测 结 果

号: GS120210909-011/Q17-Q20 第 5 页 共 6 页

安徽江淮汽车集团股份有限公司技术中心

委托检测

型: 无组织废气


采样地点: 厂界上/下风向

日期: 2021年9月17日

检测日期: 2021年9月17日~9月25日

检测位置	检测结果(mg/m ³)					
	总悬浮颗粒物	苯	甲苯	二甲苯	非甲烷总烃	氮氧化物
厂界上风向 G1	0.136	未检出	未检出	未检出	0.87	0.022
厂界下风向 G2	0.255	未检出	未检出	未检出	1.31	0.026
厂界下风向 G3	0.276	未检出	未检出	未检出	1.23	0.028
厂界下风向 G4	0.261	未检出	未检出	未检出	1.32	0.025

监测点位示意图



备注

检测结果

第 6 页 共 22 页

样品来源：安徽江淮汽车集团股份有限公司技术中心	
检测类别：委托检测	
样品类型：无组织废气	采样地点：厂界上风向






国晟检测
GUO SHENG TESTING

附表

检测位置	烟气动压 (Pa)	烟气静压 (kPa)	烟气温度 (℃)	烟气湿度 (%)	烟气流速 (m/s)	烟道内径 /长宽 (m)
性能转毂试验室	118	-1.58	27.9	2.3	11.9	0.4
整车 EMC 试验	62	-0.08	28.5	1.9	8.6	0.4
双边通过噪声室试验	40	-0.05	26.4	2.0	6.9	0.35
整车半消声	13	0.00	21.2	1.9	3.8	0.35
整车耐久试验室	22	0.022	33.0	2.3	1.6	0.6
轻型车环模试验室	16	0.00	38.0	2.2	4.4	0.35
低温环模试验室	4	0.01	29.2	2.3	2.3	0.30
重型车环模试验室	137	0.00	29.9	2.2	12.7	0.45
重卡转毂试验室	171	0.05	42.6	2.2	4.6	0.55
理化材料化学试验室（零部件单体）	53	0.05	28.3	2.0	7.9	0.35× 0.35
DCT 台架试验室	5	0.00	30.7	2.0	2.5	0.3
环境仓	196	0.05	27.0	2.0	4.6	0.35× 0.2
排放转毂试验室	239	-0.04	55.1	2.0	17.5	0.15





时间: 2021.09.15 09:58

经度: 113.772807
 纬度: 31.728911
 地点: 浙江省绍兴市上虞区东浦镇
 永丰村



水印相机

经度: 113.772807
 纬度: 31.728911
 地点: 浙江省绍兴市上虞区东浦镇
 永丰村

水印相机

经度: 113.772807
 纬度: 31.728911
 地点: 浙江省绍兴市上虞区东浦镇
 永丰村

水印相机



说 明

- 一、本检测报告仅供委托检测单位内部使用，不得对外泄露。
- 二、任何对于检测报告的涂改、增删和骑缝章不完整均视作无效。
- 三、未经检测单位书面批准，不得扫描或部分复印检测报告。
- 四、不得利用本检测报告作任何商业性的宣传活动。
- 五、本单位应客户要求，对检测结果和有关技术资料保密。
- 六、若委托单位对本检测报告有异议，可在收到报告之日起十五日内，提出复检或仲裁申请，逾期不予受理。

本检测单位通讯资料：

单位名称：安徽国晟检测技术有限公司

单位地址：合肥市高新区谷坎路 12 号天龙集团回型楼三楼

电话：0551-63848435

传真：0551-63848435

邮政编码：230088